


R02.4 - Surveiller les performances de production

Pilote : Responsable Production

Assurer le suivi continu des indicateurs de qualité et de productivité pour détecter les écarts et garantir la conformité des produits. Ce sous-processus permet de prendre des mesures correctives rapidement, d'optimiser les performances et de favoriser l'amélioration continue afin de maintenir des standards de production élevés.



Acteurs.....1

Acteurs

- Responsable Production